

Kuidas professionaalhaldur EKVHHL koolitusega Endel Namsing üle 5000.- eek-ga keldreid koristas(koristatud keldri





Üle 40000.- eek-kulutatud trepimademetele ja nagu näete, mõttetu tegu - kadusid jalapuhastusrestid ning uks ei avane – korrektne töö?



Pildil on näha, puudub ustetihendus lengide juures

Järgmisel pildil on näha kuidas vale mademeplaatide paigaldus toob kaasa uste aluse roostetamise,



ja allpool on näha tubli ELVESO AS tehtud töövaliteet – koristamata torustik

